

MŰSZAKI LEÍRÁS

1145 Budapest, Korong u. 33. volt PV helyiség

HRSZ: 31553/3/A/10

Közműellátottság:

1. **Vízellátás:** nincs
2. **Elektromos ellátás:** nem biztosított

Fogyasztásmérő	száma	állása	helye
	9970661043	2499	Zsilip helyiség

3. **Gázellátás:** nincs
4. **Fűtés:** nincs

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó: Biztonsági PV vas szerkezetű 1 db
- Belső ajtó: Egyszárnyú, fa szerkezetű 1 db
- Ablakok: Biztonsági PV vas szerkezetű 2 db

Padlóburkolatok:

- Zsilip helyiségben részben járólappal, részben simított beton.
- Nagyobb helyiségben részben laminált parketta, részben simított beton
- Kis helyiségben simított beton.

Oldalfal burkolat:

- Vakolt, meszelt téglafal

Helyreállítás műszaki tartalma:

1. **Zsilip helyiség:**
 - 1 db vas szerkezetű bejárati ajtó cseréje fokozott légzárású ajtóra.
 - 10 nm oldalfal vakolat csere szigetelő vakolatra.
 - Padlóburkolat csere gres burkolatra.
 - Szegély készítése gres lapokból.
 - Szennyvíz lefolyó vezeték rabilcolása, elburkolása.
 - Oldalfal és mennyezet meszelése.

2. Nagy helyiség(tartózkodó):

- 1 db ajtólap pótlás meglévő vas keretbe.
- Padlóburkolat csere gres lapburkolatra.
- Lábazat készítése gres lapokból.
- Laminált falszegély bontása.
- Gipszkarton előtétfal bontása.
- Oldalfalon szigetelő vakolat készítése 3 db oldalfalon.
- Szennyvíz ejtő vezeték rabilcolása, elburkolása.
- 2 db polgárvédelmi ablak cseréje fokozott légzárású ablakra.
- Oldalfal és mennyezet meszelése.

3. Kis helyiség:

- Ajtó passzítása. javítása.
- Ajtó mázolása.
- Padlóburkolat készítése gres lapokból.
- Lábazat készítése gres lapokból.
- Oldalfal és mennyezet meszelése.

Általános feladat:

- Szabványos elektromos mérőhely kialakítása.
- Elektromos hálózat csere.
- Biztosíték és elosztótábla szerelése FI relé beépítéssel.
- 4 db izzófoglalat szerelése izzóval.
- 3 db kapcsoló szerelése.
- 6 db dugaszolóaljzat szerelése.
- 1 db 2,5 KW-os elektromos fűtőpanel telepítése.
- Villanszerelés után érintésvédelmi vizsgálat végzése, megfelelő minőségű dokumentum készítése.