

MŰSZAKI LEÍRÁS

1148 Budapest, Fogarasi út 19. volt raktár

Közműellátottság:

- Vízellátás:** biztosított
Mellék fogyasztásmérő: **száma** **állása** **helye**
24366918 453 Belső helyiségben
- Elektromos ellátás:** biztosított
Fogyasztásmérő: **száma** **állása** **helye**
9901989547 13100 Belső helyiségben
- Gázellátás:** nem biztosított, nincs kiépítve vezeték
- Fűtés:** Kácsa autónál lévő kazánról biztosítva lenezes hőcserélővel.

Berendezési tárgyak:

- WC berendezés (csésze, ülőke, öblítőszep) : 1 db
- Mosdó: 1 db
- Mosdó csaptelep: 1 db
- 120 l-es villanybojler 1 db
- Lemezes csőregiszter: 2 db

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó: Egyszárnyú portálba épített vas 1 db
- Belső ajtók:
 - Egyszárnyú fa 2 db
- Ablakok:
 - Felüvilágító ablak fix beépítésű, vas 6 db
 - Felüvilágító ablak nyitható, vas 5 db
 - Portál ablak fix beépítésű, vas 9 db
 - Biztonsági rács 9 db

Padlóburkolatok:

- Nagy helyiség: Mázas kerámia
- Közlekedő: Mázas kerámia
- WC: Mázas kerámia
- Belső helyiségben: Mázas kerámia

Oldalfal burkolat: Csempeburkolat minden helyiségben.

Helyreállítás műszaki tartalma:

1. Helyiség 1.:

- Bejárati vasajtó illesztése, passzítása, beállítása.
- Parapet burkolat bontása.
- Vakolat javítása salétrom elleni szigetelő vakolattal.
- 2 db bukó felülvilágító ablak passzítása, beállítása.
- Oldalfal (csempeburkolat felett) és mennyezet tisztasági festése.

2. Helyiség 2.:

Oldalfal (csempeburkolat felett) és mennyezet tisztasági festése.

3. Közlekedő:

- 5 db csempelap pótlása.
- 1 db villanybojler karbantartása.
Oldalfal (csempeburkolat felett) és mennyezet tisztasági festése.

4. Helyiség 3.:

Oldalfal (csempeburkolat felett) és mennyezet tisztasági festése.

5. WC:

- 1 db ajtó illesztése, passzítása.
- Oldalfal (csempeburkolat felett) és mennyezet tisztasági festése.

6. WC előtér:

- 1 db ajtó illesztése, passzítása.
- Oldalfal (csempeburkolat felett) és mennyezet tisztasági festése.

Általános feladatok:

- Elektromos hálózat csere kábelcsatornában vezetve.
- 6 db izzófoglaló izzóval szerelés.
- 8 db dugaszolóaljzat szerelése.
- Villanszerelés után villamos biztonsági vizsgálat elvégzése, megfelelő minőségű dokumentum készítése.