

## MŰSZAKI LEÍRÁS

1148 Budapest, Örs vezér tér 1-2-es barna pavilon

HRSZ: 39217/1

Bérlő által végzendő munkák

### Közműellátottság:

1. **Vízellátás:** nem biztosított
2. **Elektromos ellátás:** biztosított

|                |            |        |                     |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| Fogyasztásmérő | száma      | állása | helye               |
|                | 9902597119 | 6043   | Ép. hátsó homlokzat |

3. **Gázellátás:** nem biztosított,
4. **Fűtés:** nem biztosított

**Berendezési tárgy:** 4 égős gázfőző

Beépített szerkezet: Munkapult

### Nyílászárók:

- Bejárati ajtó: Egyszárnyú fa 1 db
- Ablakok:
  - Egyszárnyú fa bukó: 2 db
  - Egyszárnyú fix 2 db

**Padlóburkolatok:** Járólap

**Oldalfal burkolat:** Csempeburkolat

### Helyreállítás műszaki tartalma

- Bejárati ajtó passzítás, javítás, zárhatóság biztosítása.
- Ablakok passzítása beállítása, zárhatóság biztosítása.