

MŰSZAKI LEÍRÁS

1149 Budapest, Bosnyák utca 4/B.

HRSZ.:31723/2/A/13

Bérlő által végzendő munkák

Közműellátottság:

- Vízellátás:** biztosított
Mellék fogyasztásmérő:

száma	állása	helye
924256996	0	WC
- Elektromos ellátás:** biztosított
Fogyasztásmérő:

száma	állása	helye
8800003578	3	Helyiség 1-ben
- Gázellátás:** nem biztosított, nincs kiépítve
- Fűtés:** nem biztosított.

Berendezési tárgyak:

- 10 l-es villanybojler: 1 db
- WC berendezés, (csésze, ülőke, tartály): 1 db
- Mosdókagyló: 1 db

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó:
 - Egyszárnyú üvegezett műanyag ajtó: 1 db
 - Kétszárnyú műanyag külső ajtó: 1 db
- Belső ajtó: Egyszárnyú fa tömör: 1 db
- Egyszárnyú műanyag ablak: 1 db
- Egyszárnyú vas bukóablak ablak: 1 db
- Fix ablakrács: 2 db

Padlóburkolatok:

- Helyiség 1-ben és 2-ben PVC
- WC-ben mázas kerámia

Oldalfal burkolat:

- WC-ben: csempeburkolat

Helyreállítás műszaki tartalma

1. Helyiség 1.:

- Kétszárnyú műanyag ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele.
- Egyszárnyú műanyag ajtó illesztése, passzítása, cylinder zárbetét csere, zárhatóvá tétele.
- 1 db műanyag bukóablak beállítása, zárhatóvá tétele.

2. Helyiség 2.:

- Vas anyagú bukóablak beállítása illesztése, zárhatóvá tétele.

3. WC:

Általános:

- Villanszerelés után villamos biztonságifelvizsgálat elvégzése, megfelelő minősítésű dokumentum készítése.