

MŰSZAKI LEÍRÁS

1148 Budapest, Padlízán u. 3. volt PV helyiség

HRSZ: 31924/13/115

Bérlő által végzendő munkák

Közműellátottság:

1. **Vízellátás:** nem biztosított
2. **Elektromos ellátás:** biztosított a lakóház közös világítási hálózatáról
3. **Gázellátás:** nem biztosított, nincs kiépítve gázvezeték
4. **Fűtés:** nem biztosított

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó: Egyszárnyú PV ajtó 1 db
- Belső ajtók: PV belső ajtó 1 db
- Ablakok: PV ablak 1 db

Padlóburkolatok: Mindenhol simított beton

Helyreállítás műszaki tartalma

- Bejárati ajtó passzítás, javítás, zárhatóság biztosítása.
- PV ablak passzítás, beállítás, zárhatóság biztosítása.