

## MŰSZAKI LEÍRÁS

1149 Budapest, Angol u. 50. utcai bejáratú helyiség

HRSZ: 31826

### Közműellátottság:

**1. Vízellátás:** biztosított

Mellék fogyasztásmérő:	száma	állása	helye
	91/132199	20,816	Helyiség

**2. Elektromos ellátás:** biztosított,

Fogyasztásmérő:	száma	állása	helye
	990098232	8929,0	Kapualj

**Gázellátás:** biztosított

Fogyasztásmérő:	száma	állása	helye
	1300872270	0,142	Helyiség

**3. Fűtés:** biztosított

**4. Berendezési tárgyak:**

- Parapet gázkonvektor: 1 db
- Mosdó: 1 db
- Kifolyócsap: 1 db

**5. Nyílászárók:**

- Bejárati ajtó:
  - Kétszárnyú fa anyagú, félig üvegezett: 1 db
  - Vasredőny: 1 db
- Ablakok:
  - Egyszárnyú bukó felülvilágító: 1 db

**6. Padlóburkolatok:**

- Helyiség: Mázas kerámia

## Helyreállítás műszaki tartalma:

### 1. Helyiség:

- Kétszárnyú bejárati faajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele.
- Felhúzható vasredőny karbantartása, beállítása.
- Ajtóban 2 db üvegbetét csere.
- Gázkonvektor karbantartása, beszabályozása.
- 1 db víz mellék fogyasztásmérő csere.
- Elektromos hálózat átvizsgálása.
- Biztosíték és elosztó tábla csere FI relé beszereléssel.
- Villanszerelés után villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzése, megfelelő minőségű dokumentum készítése.
- Gázszerelés után gáz biztonsági felülvizsgálat végzése, megfelelő minőségű dokumentum készítése.

2025.09. 10.