

MŰSZAKI LEÍRÁS

1147 Budapest, Fűrész u. 113. sarok helyiség

Zuglói Zrt. által végzendő munkák

Közműellátottság:

- Vízellátás:** biztosított
Mellék fogyasztásmérő

száma	állása	helye
05278037	4370	Raktár
- Elektromos ellátás:** biztosított,
Fogyasztásmérő.

száma	állása	helye
9902715165	32993	Helyiség 1-ben.
- Gázellátás:** Biztosított, a szomszéd 20 nm területű leválasztott helyiségben van a fogyasztásmérő.
- Fűtés:** Gázkazánnal, radiátorokkal.
- Berendezési tárgyak:**
 - FÉG kazán: 1 db
 - Radiátor: 3 db
 - FRÉG vízmelegítő: 1 db
 - WC berendezés (csésze, ülőke, tartály) : 2 db
 - Kézmosó: 2 db
 - Mosdó csaptelep: 2 db
 - Mosogató: 1 db

Nyílászárók:

- **Bejárati ajtó:**
 - Egyszárnyúfa félig üvegezett 1 db
 - Egyszárnyú fém hátsó bejárati ajtó 1 db
 - Nyitható háromszárnyú biztonsági rács 1 db
- **Belső ajtók:**
 - Fa szerkezetű teli egyszárnyú 7 db
- **Ablakok:**
 - Fix portál fa anyagú 2 db
 - Bejártnál felülvilágító bukó-nyíló 1 db
 - Fix biztonsági rács 2 db

Padlóburkolatok:

- Minden helyiségben járólap.

Oldalfal burkolat:

- WC-ben csempeburkolat.
- Közlekedőben, Raktár 1 és 2-ben, raktárban csempeburkolat.

Helyreállítás műszaki tartalma:

1. Helyiség 1.:
2. Helyiség 2.:
3. Előtér, raktár 1-2.:
4. WC 1.:
5. WC 2.:
6. Raktár:

Általános feladatok:

- Elosztó és biztosíték tábla csere FI relé beépítésével.
- Biztosíték tábla mellé 1 db dugaszolóaljzat szerelés
- Elektromos szerelés után villamos biztonsági vizsgálat elvégzése, megfelelő minőségű dokumentum készítése, dokumentálása.
- A helyiség felett lapostető javítás, felújítás, erős beázás tapasztalható